

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 2414

от « 02 » июля 2025 г.

**УПРАВЛЕНИЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО  
НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РЕШЕНИЕ**

25.06.2025

№ 50

г. Киров

**Об установлении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 17.05.2018 № 233-П, и разработанным Кировским областным государственным автономным учреждением «Научно-производственный центр по охране объектов культурного наследия Кировской области» проектом предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3, управление государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области РЕШИЛО:

1. Установить предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (<http://www.pravo.gov.ru>) и разместить на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Кировской области.

Начальник управления



А.Ю. Грачев



Приложение

УСТАНОВЛЕН

решением управления государственной  
охраны объектов культурного наследия  
Кировской области  
от 25.06.2015 № 50


**ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ**


**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
народов Российской Федерации регионального значения**

**«Здание, в котором находился городской революционный комитет», расположенного по адресу: Кировская  
область, Санчурский район, пгт Санчурск, ул. Р. Люксембург, д. 3**


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
1	Градостроительное положение	<p>Объект культурного наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Здание, в котором находился городской революционный комитет» располагается по красной линии улицы Розы Люксембург вблизи перекрестка улиц Розы Лксембург и Карла Маркса в поселке городского типа Санчурск Кировской области</p>	 <p>Схема местоположения</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
2	Объемно-пространственная композиция	Двухэтажный прямоугольный объект	 <p data-bbox="1534 1129 1861 1198">Схема объекта на плане первого этажа</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
3	Конструктивная система	<p>Основные конструкции здания:</p> <p>капитальные стены периода строительства кон. XIX в. первого и второго этажей – бревенчатые;</p> <p>цоколь – кирпичный;</p> <p>форма крыши – трехскатная вальмовая;</p> <p>покрытие кровли – кровельное железо</p>	 <p>Условные обозначения:</p> <p>■ - капитальные стены периода строительства кон. XIX в.</p> <p>План первого этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
			<div data-bbox="1344 478 2060 1037"> <p>0 5 м</p> </div> <p data-bbox="1568 1085 1904 1133">Условные обозначения:</p> <div data-bbox="1411 1165 2083 1244">  - капитальные стены периода строительства кон. XIX в. </div> <p data-bbox="1568 1308 1859 1356">План второго этажа</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4		Архитектурно- художественное решение	
4.1		Общие элементы	
4.1.1		Оконный проем типа 1: прямоугольный оконный проем первого этажа, обрамленный ушастым наличником с геометрическим орнаментом	 <p data-bbox="1384 1342 2004 1374">Фото 1. Оконный проем типа 1. Фото 2022 г.</p>





№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.1.2		<p>Оконный проем типа 2: прямоугольный оконный проем второго этажа, обрамленный наличником, дополненным двумя вазонами. Наличник украшен геометрическим и растительным орнаментом</p>	 <p>Фото 2. Оконный проем типа 2. Фото 1993 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2		Северный фасад	
4.2.1		Три оконных проема типа 1	
4.2.2		Три оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1375 1262 2018 1337">Фото 3. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото середины XX в.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.2.3		Деревянный подшивной карниз	 <p data-bbox="1375 1257 2018 1332">Фото 4. Северный фасад. Вид с северо-запада. Фото середины XX в.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3		Западный фасад	
4.3.1		Три оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1413 1177 1980 1214">Фото 5. Западный фасад. Фото 1970-х гг.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.2		Три оконных проема типа 1	 <p data-bbox="1308 1161 1424 1209">4.3.2</p> <p data-bbox="1435 1209 1962 1244">Фото 6. Западный фасад. Фото 2022 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.3.3		Деревянный подшивной карниз	 <p data-bbox="1429 411 1550 466">4.3.3</p> <p data-bbox="1429 1209 1960 1248">Фото 7. Западный фасад. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.4		Южный фасад	
4.4.1		Один прямоугольный оконный проем	
4.4.2		Фронтон	

Фото 8. Южный фасад. Фото 2022 г.




№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5		Восточный фасад	
4.5.1		Четыре оконных проема типа 1	
4.5.2		Деревянный подшивной карниз	

Фото 9. Восточный фасад. Фото 2022 г.



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.3		Три оконных проема типа 2	 <p data-bbox="1413 1267 1980 1305">Фото 10. Восточный фасад. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.5.4		<p>Прямоугольный дверной проем первого этажа.</p> <p>Тип заполнения в виде двухстворчатых филенчатых дверных полотен</p>	 <p>4.5.4</p> <p>4.5.5</p> <p>Фото 11. Восточный фасад. Фото 2022 г.</p>
4.5.5		<p>Прямоугольный дверной проем первого этажа</p>	

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6		Внутренние помещения	
4.6.1		Тип заполнения дверного проема второго этажа в виде двухстворчатых филенчатых дверных полотен	 <p data-bbox="1294 1300 2101 1374">Фото 12. Тип заполнения дверного проема второго этажа. Фото 2022 г.</p>



№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.2		<p>Тип заполнения дверного проема второго этажа в виде одностворчатого филленчатого дверного полотна с остеклением в верхней трети</p>	 <p>Фото 13. Тип заполнения дверного проёма второго этажа. Фото 2022 г.</p>

№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.3		Тип деревянного профилированного подоконника второго этажа	 <p data-bbox="1285 1158 2107 1230">Фото 14. Тип деревянного профилированного подоконника второго этажа. Фото 2022 г.</p>


№ п/п	Обобщенная группа элементов предмета охраны	Элементы предмета охраны	Фотографическое или иное графическое изображение предмета охраны*
4.6.4		Деревянная одномаршевая лестница	 <p data-bbox="1288 1114 2105 1145">Фото 15. Деревянная одномаршевая лестница. Фото 2022 г.</p>

\* Схемы фотофиксации предмета охраны приведены в приложении к предмету охраны.



Приложение  
к предмету охраны

Схемы фотофиксации предмета охраны

Номер схемы	Схема
1	 <p>С → Первый этаж</p> <p>5</p> <p>6,7</p> <p>8</p> <p>15</p> <p>11</p> <p>1</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>3, 4</p> <p>0 5 м</p>

Номер схемы	Схема
2	<p data-bbox="1854 300 2056 339">Второй этаж</p> 