



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2025 № 692

О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области от 30.09.2016 № 563 «О проведении паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

В целях приведения нормативных правовых актов Самарской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Самарской области от 30.09.2016 № 563 «О проведении паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» следующие изменения:

в пункте 5 слово «(Антимонову)» исключить;

в Порядке проведения паспортизации объектов социальной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – Порядок):

в пункте 1.4:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«анкета к паспорту доступности, паспорт доступности и акт обследования к паспорту доступности объекта социальной инфраструктуры (далее соответственно – анкета, паспорт, акт) – унифицированные учетные документы, содержащие информацию о состоянии доступности объекта социальной и инженерной инфраструктур и заполняемые по форме согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему Порядку;»;

004632

в абзаце шестом слова «приложением 3» заменить словами «приложением 4»;

в пункте 1.5:

абзацы четвертый и одиннадцатый признать утратившими силу;

абзацы девятый, десятый изложить в следующей редакции:

«приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24.02.2025 № 59 «Об определении Порядка обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов пассажирских вагонов, железнодорожных вокзалов, поездов дальнего следования и предоставляемых на железнодорожных вокзалах и в поездах дальнего следования услуг»;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.04.2025 № 210н «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи»»;

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«сводом правил «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр»;

в пункте 1.7.1:

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Изменение перечня приоритетных социально значимых объектов Самарской области производится на основании предложений, полученных от органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления в Самарской области, один раз в год. Изменения утверждаются протоколом заседания комиссии по делам инвалидов при Губернаторе Самарской области.»;

в абзаце четвертом слова «анкета и паспорт» заменить словами «анкета, паспорт и акт»;

после пункта 2.1 дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания:

«2.1.1. Перед организацией обследования рабочей группой проводится анкетирование – сбор первичной информации от руководителей организаций, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, о деятельности организации (оказываемых услугах) и состоянии доступности.»;

в абзаце первом пункта 2.3 слова «анкета и паспорт, реестр» заменить словами «анкета, паспорт, акт и реестр»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Руководитель организации, расположенной на объекте, утверждает заполненную анкету и согласовывает акт. Паспорт и акт утверждаются руководителем рабочей группы.»;

приложения 1, 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению соответственно;

дополнить приложением 3 в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 3 к Порядку считать приложением 4 к Порядку.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор  
Самарской области



В.А. Федорищев

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к постановлению Правительства  
Самарской области  
от 10.11.2025 № 692

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель организации

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АНКЕТА  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_  
1.2. Фактический адрес объекта \_\_\_\_\_  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) \_\_\_\_\_ кв. м  
1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование  
согласно уставу, краткое наименование)  
\_\_\_\_\_  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_\_\_\_\_  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность, иное) \_\_\_\_\_  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) \_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (наименование) \_\_\_\_\_

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_\_\_\_\_

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) \_\_\_\_\_

2.2. Виды оказываемых услуг \_\_\_\_\_

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) \_\_\_\_\_

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) \_\_\_\_\_

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

\_\_\_\_\_,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) \_\_\_\_\_

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет) \_\_\_\_\_

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) \_\_\_\_\_

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) \_\_\_\_\_  
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) \_\_\_\_\_

3.3. Вариант организации доступности объекта социальной инфраструктуры (формы обслуживания) с учетом свода правил СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения», одобренным и рекомендованным к применению постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 16.07.2001 № 70<sup>1</sup>

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               |   |
|       | в том числе инвалиды:                       |   |
| 2.    | передвигающиеся на креслах-колясках         |   |
| 3.    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |   |
| 4.    | с нарушениями зрения                        |   |
| 5.    | с нарушениями слуха                         |   |
| 6.    | с нарушениями умственного развития          |   |

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>2</sup> |
|-------|--|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 |   |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                      |   |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |   |
| 4.    | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      |   |

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта   | Рекомендации по<br>адаптации объекта<br>(вид работы) <sup>2</sup> |
|----------|--|---|
| 5.       | Санитарно-гигиенические помещения                    |   |
| 6.       | Система информации на объекте (на всех зонах)        |   |
| 7.       | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта) |   |
| 8.       | Все зоны и участки                                   |   |

Размещение информации на Карте доступности Самарской области.  
Согласовано \_\_\_\_\_

(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к постановлению Правительства  
Самарской области  
от 20.11.2025 № 692

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПАСПОРТ  
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_  
1.2. Фактический адрес объекта \_\_\_\_\_  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этажей, \_\_\_\_\_ кв. м  
часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
наличие прилегающего земельного участка (да, нет) \_\_\_\_\_ кв. м  
1.4. Год постройки здания \_\_\_\_\_, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_,  
капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование  
согласно уставу, краткое наименование) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,  
собственность, иное) \_\_\_\_\_  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) \_\_\_\_\_

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) \_\_\_\_\_

1.11. Вышестоящая организация (наименование) \_\_\_\_\_

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты \_\_\_\_\_

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (образование, социальная защита, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) \_\_\_\_\_

2.2. Виды оказываемых услуг \_\_\_\_\_

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно) \_\_\_\_\_

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории) \_\_\_\_\_

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (нужное подчеркнуть)

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

## 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

\_\_\_\_\_,  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ м

3.2.2. Время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) \_\_\_\_\_

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет) \_\_\_\_\_

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) \_\_\_\_\_  
их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет) \_\_\_\_\_

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <sup>1</sup> |
|-------|---|---|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН               |   |
|       | в том числе инвалиды:                       |   |
| 2.    | передвигающиеся на креслах-колясках         |   |
| 3.    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |   |
| 4.    | с нарушениями зрения                        |   |
| 5.    | с нарушениями слуха                         |   |
| 6.    | с нарушениями умственного развития          |   |

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                         | Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов <sup>2</sup> |
|-------|---|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      |   |
| 2.    | Вход (входы) в здание   |   |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |   |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)    |   |

<sup>1</sup> Указывается один из вариантов: А, Б, ДУ, ВНД.

<sup>2</sup> Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно.

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны           | Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов <sup>2</sup> |
|-------|---|---|
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                 |   |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)        |   |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) |   |

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта:

---



---



---



---



---



---

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта                 | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>3</sup> |
|-------|---|---|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                      |   |
| 2.    | Вход (входы) в здание   |   |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) |   |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)    |   |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                               |   |
| 6.    | Система информации на объекте (на всех зонах)                   |   |

<sup>3</sup> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации (ТСР); технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны<br>объекта | Рекомендации по<br>адаптации объекта<br>(вид работы) <sup>3</sup> |
|----------|--|---|
| 7.       | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)  |   |
| 8.       | Все зоны и участки                                 |   |

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
В рамках исполнения (указывается наименование документа)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения согласование: требуется/не требуется (нужное подчеркнуть).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа, наименование организации, его выдавшей, дата выдачи), прилагается \_\_\_\_\_

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Самарской области (дата размещения, обновления) \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

4.6. Паспорт составлен на основании:

Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Акта обследования объекта социальной инфраструктуры от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Фото материалов (ссылка на ресурс)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
к постановлению Правительства  
Самарской области  
от 20.11.2025 № 692

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель рабочей группы

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ  
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
№ \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(полное юридическое наименование объекта)

\_\_\_\_\_  
(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта \_\_\_\_\_

2. Ведомственная принадлежность \_\_\_\_\_

3. Вид деятельности \_\_\_\_\_

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта \_\_\_\_\_

(федеральная, региональная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг \_\_\_\_\_

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта \_\_\_\_\_

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое)

7. Количество и назначение входов \_\_\_\_\_

8. Год постройки \_\_\_\_\_

9. Год последней реконструкции \_\_\_\_\_

## Описание маршрута следования к объекту

|  |                             |                            |           |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   |                             |                            |           |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |                             |                            |           |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  |                             | есть, нет                  |           |
| Регулируемые переходы                              | есть, нет                   | со звуковой сигнализацией  | есть, нет |
| Нерегулируемые переходы                            | есть, нет                   |                            |           |
| Внеуличные переходы                                | есть, нет                   | с пандусом                 | есть, нет |
|  |                             | с подъемником              | есть, нет |
| Тактильные указатели                               | есть, нет                   |                            |           |
| Перепады высоты на пути движения                   | 14 мм и более<br>более 4 см | съезды с уклоном более 10% | есть, нет |
| Открытые лестницы                                  | есть, нет                   | пандусы с уклоном более 8% | есть, нет |
| Поручни на лестницах в соответствии с ГОСТ Р 51261 | есть, нет                   | поручни на пандусах        | есть, нет |

| № помеще-ний по плану БТИ   | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)  |   |   |                               |   |  |            |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)  |   |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина прохода, калитки   | ≥ 1,2 м   |                               | М4, М3  |  |            |
|   | Информация об объекте   | наличие   |                               | М4, М3, М2, М1  |  |            |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Указатели направления движения  | наличие   |                               | М4, М1, М2  |  |            |
|   | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения  | ≥ 2,0 м   |                               | М4  |  |            |
|   | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости<br><br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м | ≥ 1,2 м<br><br>не менее 2,0 x 1,8 м               |                               | М4  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов  | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------|
|                          | горизонтальные площадки (карманы)   |  |                               |   |  |            |
|                          | Тактильный контрастный напольный указатель перед пандусом не предусматривается                |  |                               | M2  |  |            |
|                          | Тактильная полоса перед лестницей   | Ширина 0,5 – 0,6 м и длина, равная ширине лестницы |                               | M2  |  |            |
|                          | Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре  | 0,5 – 0,6 м  |                               | M2  |  |            |
|                          | Ширина тактильной полосы, направляющий указатель для прямолинейного встречного движения       | 0,013 – 0,015 м                                    |                               | M2  |  |            |
|                          | Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, | < 0,015 м  |                               | M4, M2, M3  |  |            |

| № помещений по плану БТИ                                  | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|   | примыкающих к путям пешеходного движения  |   |                               |   |  |            |
|   | Высота бордюров по краям пешеходных путей   | $\geq 0,05$ м                                     |                               | М4, М2, М3  |  |            |
|   | Места отдыха <sup>2</sup>   | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Расстояние до входа в здание  | $\leq 50$ м                                       |                               | М4, М3  |  |            |
|   | Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | $> 5\%$ (не менее 1 места)                        |                               | М4, М2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида                           | 6 x 3,6 м   |                               | М4  |  |            |
| 1.4. Открытая лестница    |   |   |                               |   |  |            |
|                           | Ширина лестничных маршей  | $\geq 1,35$ м                                     |                               | М3, М2  |  |            |
|                           | Марш лестницы между площадками  | 3 – 12 ступеней                                   |                               | М3, М2  |  |            |
|                           | Единообразная геометрия ступеней  | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |
|                           | Высота подступенка  | 0,12 – 0,15 м                                     |                               | М3, М2  |  |            |
|                           | Ширина проступей  | 0,35 – 0,4 м                                      |                               | М3, М2  |  |            |
|                           | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной не менее 0,3 м | 0,3 м   |                               | М2  |  |            |

| № помещений по плану БТИ      | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-------------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                               | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |
|                               | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |
|                               | расстояние между поручнями  | $\geq 1,0$ м                                      |                               | М3, М2  |  |            |
|                               | высота поручней   | 0,9 м   |                               | М3  |  |            |
|                               | нетравмирующие завершения поручней  | наличие   |                               | М3  |  |            |
|                               | завершающие горизонтальные части поручней   | $\geq 0,3$ м                                      |                               | М3, М2  |  |            |
| <b>1.5. Пандус на рельефе</b> |   |   |                               |   |  |            |
|                               | Высота подъема одного марша   | $\geq 0,8$ м                                      |                               | М4  |  |            |
|                               | Угол уклона   | $\leq 5^\circ$                                    |                               | М4  |  |            |
|                               | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | расстояние между поручнями   | 0,9 – 1,0 м                                       |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | на высоте (нижний поручень)  | 0,7 м   |                               | М4  |  |            |
|                           | на высоте (верхний поручень)   | 0,9 м   |                               | М3  |  |            |
|                           | нетравмирующие завершения поручней   | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м                                      |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      | наличие   |                               | М4  |  |            |
|                           | в верхнем окончании пандуса  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|                           | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ                              | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|  | промежуточная площадка на повороте пути движения   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               |   |  |            |
|  | в нижнем окончании пандуса   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|  | Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) |  |   |                               |   |  |            |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка                      |  |   |                               |   |  |            |
|  | Высота площадки  |   |                               |   |  |            |
|  | Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)   | $\geq 1,4 \times 2$ м<br>или $1,5 \times 1,85$ м  |                               | М3, М2  |  |            |
|  | Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)  | $\geq 2,2 \times 2,2$ м                           |                               | М4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)  | наличие   |                               | М4, М3, М2  |  |            |
|                           | Навес   | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)  | наличие   |                               | М4, М3, М2  |  |            |
|                           | Информация об объекте   | наличие   |                               | М1  |  |            |
|                           | Система вызова помощи при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от уровня пола, при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от уровня пола | наличие   |                               | М4  |  |            |
| 2.2. Лестница наружная    |   |   |                               |   |  |            |
|                           | Нескользкое покрытие  | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Расстояние от кромки первой и последней ступени марша лестницы до тактильной полосы | 0,3 м   |                               | M2  |  |            |
|                           | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем                                    | 0,5 – 0,6 м                                       |                               | M2  |  |            |
|                           | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                           | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | высота поручней   | 0,9 м   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | нетравмирующие завершения поручней  | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | завершающие горизонтальные части поручней   | $\geq 0,3$ м                                      |                               | M3, M2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ   | Наименование элемента объекта                                | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                             | Разделительные поручни при ширине марша $\geq 4 \text{ м}^2$ | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |
| <b>2.3. Пандус наружный</b> |  |   |                               |   |  |            |
|                             | Ширина марша   | 1 м   |                               | М4  |  |            |
|                             | Угол уклона  | $\leq 5^\circ$                                    |                               | М4  |  |            |
|                             | Высота подъема одного марша (максимальная)                   | $\leq 0,8 \text{ м}$                              |                               | М4  |  |            |
|                             | Поручни с двух сторон:                                       | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                             | расстояние между поручнями                                   | 0,9 – 1,0 м                                       |                               | М4, М3  |  |            |
|                             | на высоте (нижний поручень)                                  | 0,7 м   |                               | М4  |  |            |
|                             | на высоте (верхний поручень)                                 | 0,9 м   |                               | М3  |  |            |
|                             | нетравмирующие завершения поручней                           | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | завершающие горизонтальные части поручней  | $\geq 0,3$ м                                      |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      |   |                               |   |  |            |
|                           | в верхнем окончании пандуса  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|                           | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $\geq 1,5$ м                                      |                               | М4  |  |            |
|                           | промежуточная площадка на повороте пути движения                                 | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|                           | в нижнем окончании пандуса   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|                           | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | Нескользкое покрытие   | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов  | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|--|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие  |                               | М4  |  |            |
|                           | Звуковой маячок у входа <sup>2</sup>  | наличие  |                               | М2  |  |            |
|                           | Световой маячок у входа <sup>2</sup>  | наличие  |                               | М1  |  |            |
| 2.4. Тамбур               |   |  |                               |   |  |            |
|                           | Габариты (глубина x ширина)   | 2,45 x 1,6 м, при реконструкции (1,5 – 1,8) x 2 м  |                               | М4  |  |            |
|                           | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)                          | наличие  |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | Ширина дверного проема  | ≥ 1,2 м, при реконструкции ≥ 0,9 м                 |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | Высота порога наружного, внутреннего  | каждого элемента < 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м |                               | М4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ   | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|   | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен                                   | наличие   |                               | M2  |  |            |
| <b>3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)</b> |   |   |                               |   |  |            |
| <b>3.1. Лестница на уровень 1-го этажа</b>                              |   |   |                               |   |  |            |
|   | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие   |                               | M2  |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|   | на высоте   | 0,9 м   |                               | M3, M2  |  |            |
|   | нетравмирующие завершения поручней  | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней   | ≥ 0,3 м   |                               | M3, M2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ                               | Наименование элемента объекта             | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |   |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина марша                              | $\geq 1,0$ м                                      |                               | М4  |  |            |
|   | Угол уклона                               | $\leq 5^\circ$                                    |                               | М4  |  |            |
|   | Разворотные площадки внизу,верху          | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:                    | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|   | расстояние между поручнями                | 0,9 – 1,0 м                                       |                               | М4, М3  |  |            |
|   | на высоте (нижний поручень)               | 0,7 м   |                               | М4  |  |            |
|   | на высоте (верхний поручень)              | 0,9 м   |                               | М3  |  |            |
|   | нетравмирующие завершения поручней        | наличие   |                               | М4  |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней | $\geq 0,3$ м                                      |                               | М4, М3  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                      | Норматив доступности, установленный для инвалидов   | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                           | Пандус переносной (при отсутствии стационарного)                   | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                           | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):                  |   |                               |   |  |            |
|                           | стационарный   | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                           | мобильный  | наличие   |                               | M4  |  |            |
| 3.3. Коридоры/холлы       |  |   |                               |   |  |            |
|                           | Ширина полосы движения   | не менее 1,8 м, допускается ширина коридора 1,5 – 1,2 м с организацией разъездов (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2 м при общей с коридором ширине |                               | M4  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов             | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                          |   | не менее 1,8 м в пределах прямой видимости следующего кармана |                               |   |  |            |
|                          | Разворотные площадки  | ≥ 1,5 x 1,5 м   |                               | M4  |  |            |
|                          | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)                     | ≥ 1,0 м   |                               | M4, M3  |  |            |
|                          | Указатели направления движения, входа, выхода                             | наличие   |                               | M4, M1  |  |            |
|                          | Пиктограммы (доступность, вход, выход)                                    | наличие   |                               | M4, M1  |  |            |
|                          | Звуковые маячки <sup>2</sup>  | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                          | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <sup>2</sup> | наличие   |                               | M1  |  |            |
|                          | Аудиовизуальные информационно-справочные системы <sup>2</sup>             | наличие   |                               | M1  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Тактильная мнемосхема   | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                           | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):   | наличие   |                               | M4, M3, M2, M1  |  |            |
|                           | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м      | $\geq 1$ на этаж                                  |                               | M3  |  |            |
|                           | для колясочников: глубина – 1,5 м, ширина – 0,9 м   | $\geq 1$ на этаж                                  |                               | M4  |  |            |
|                           | Навесное оборудование, выступ в зону движения   | $\leq 0,1$ м                                      |                               | M2  |  |            |
|                           | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | 0,6 м   |                               | M2  |  |            |
|                           | Опорные устройства  | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | Контрастная маркировка дверных проемов <sup>2</sup>   | наличие   |                               | M2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ                             | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |
|   | Контрастная маркировка  | наличие   |                               | М2  |  |            |
|   | Поручни с двух сторон на лестнице:  | наличие   |                               | М3  |  |            |
|   | на высоте   | 0,9 м   |                               | М3  |  |            |
|   | нетравмирующие завершения поручней  | наличие   |                               | М4  |  |            |
|   | завершающие горизонтальные части поручней   | наличие   |                               | М3  |  |            |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже                       |   |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина марша  | $\geq 1,0$ м                                      |                               | М4  |  |            |
|   | Угол уклона   | $\leq 5^\circ$                                    |                               | М4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ                         | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|   | Разворотные площадки внизу, вверху  | ≥ 1,5 x 1,5 м                                     |                               | М4  |  |            |
|   | Поручни с двух сторон:  | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|   | на высоте (нижний поручень)   | 0,7 м   |                               | М4  |  |            |
|   | на высоте (верхний поручень)  | 0,9 м   |                               | М3  |  |            |
|   | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                  | наличие   |                               | М4  |  |            |
| 3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |   |   |                               |   |  |            |
|   | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу                           | 0,6 м   |                               | М2  |  |            |
|   | Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие   |                               | М2  |  |            |
|   | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | М3, М2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта                           | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Поручни непрерывные с двух сторон:                      | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | на высоте   | 0,9 м   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | нетравмирующие завершения поручней                      | наличие   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу | ≥ 0,3 м   |                               | M3, M2  |  |            |
|                           | Цифровые контрастные обозначения этажа                  | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                           | Указатели номера этажа на поручне тактильные            | наличие   |                               | M2  |  |            |
| 3.7. Лифт пассажирский    |   |   |                               |   |  |            |
|                           | Кабина:   |   |                               |   |  |            |
|                           | габариты (глубина x ширина)                             | при новом строительстве<br>≥ 1,5 x 1,7 м,         |                               | M4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта                            | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           |  | для действующих объектов<br>≥ 1,1 x 1,4 м         |                               |   |  |            |
|                           | ширина дверного проема                                   | при новом строительстве<br>≥ 0,9 м                |                               | M4  |  |            |
|                           | Зеркало  | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                           | Поручни  | наличие   |                               | M3  |  |            |
|                           | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие   |                               | M1, M2  |  |            |
|                           | Знак доступности   | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                           | Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта    | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                           | Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом  | наличие   |                               | M2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ                                     | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) |  |   |                               |   |  |            |
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок                         |  |   |                               |   |  |            |
|   | Высота рабочей поверхности   | 0,8 – 0,85 м                                      |                               | M4  |  |            |
|   | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей<br>(на 1 рабочее место)<br>(на 2 рабочих места) | 12 м <sup>2</sup><br>18 м <sup>2</sup>            |                               | M4  |  |            |
|   | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков   |   |                               |   |  |            |
| 4.2. Обслуживание в кабинете № ____                           |  |   |                               |   |  |            |
|   | Ширина проема двери  | ≥ 0,9 м   |                               | M4  |  |            |
|   | Высота порога  | отсутствие  |                               | M4, M3  |  |            |
|   | Информация тактильная  | наличие   |                               | M2  |  |            |
|   | Информация визуальная контрастная:   | наличие   |                               | M4, M3, M2, M1  |  |            |
|   | размещение на высоте <sup>2</sup>  | ≤ 1,2 – 1,8 м                                     |                               | M4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ  | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|  | высота прописных букв <sup>2</sup>   | $\geq 0,025$ м                                    |                               | М2  |  |            |
|  | Габариты зоны сидения (глубина)  | $\geq 1,2$ м                                      |                               | М3  |  |            |
|  | Зона для кресла-коляски  | $\geq 1,5 \times 1,5$ м                           |                               | М4  |  |            |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности   | 0,7 – 0,8 м                                       |                               | М4, М3  |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов                                      |  |   |                               |   |  |            |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № ____  |  |   |                               |   |  |            |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | $\geq 1,2$ м                                      |                               | М4  |  |            |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8 – 1,1 м                                       |                               | М4  |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов                                      |  |   |                               |   |  |            |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания № ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) |  |   |                               |   |  |            |
|  | Ширина x глубина   | 1,5 x 1,5 м                                       |                               | М4  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ   | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|   | Место для сидения <sup>2</sup>                                       | наличие   |                               | M3  |  |            |
|   | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <sup>2</sup> | наличие   |                               | M3  |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабин   |  |   |                               |   |  |            |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |  |   |                               |   |  |            |
|   | Доля мест для колясочников   | $\geq 2\%$  |                               | M4  |  |            |
|   | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске                | $\geq 1,2$ м                                      |                               | M4  |  |            |
|   | Доля мест для лиц с нарушением слуха                                 | $\geq 2$  |                               | M1  |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких залов   |  |   |                               |   |  |            |
|   | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников          | наличие   |                               | M4  |  |            |

| № помещений по плану БТИ       | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|---|--|------------|
| 5. Санитарно-бытовые помещения |                               |   |                               |   |  |            |
| 5.1. Санузел для посетителей   |                               |   |                               |   |  |            |
|                                | Санузел                       | наличие   |                               | M1  |  |            |
| 5.2. Санузел для инвалидов     |                               |   |                               |   |  |            |
|                                | Санузел                       | наличие   |                               | M4, M3, M2  |  |            |
|                                | Знак доступности помещения    | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                                | Тактильная маркировка санузла | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                                | Ширина дверного проема        | ≥ 0,9 м   |                               | M4, M3  |  |            |
|                                | Направление открывания дверей | наружное  |                               | M4  |  |            |
|                                | Кабины для инвалидов:         |   |                               |   |  |            |
|                                | количество кабин              | > 1 шт  |                               | M4, M3  |  |            |
|                                | ширина дверного проема        | ≥ 0,9 м   |                               | M4, M3  |  |            |
|                                | Габариты доступной кабины     | 1,65 x 2,2 м                                      |                               | M4, M3, M2  |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ | Наименование элемента объекта                               | Норматив доступности, установленный для инвалидов                       | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                           | Унитаз:   |   |                               |   |  |            |
|                           | унитаз, имеющий опору для спины                             | Высотой от уровня пола до поверхности сиденья 0,45 – 0,5 м длиной 0,7 м |                               |   |  |            |
|                           | писсуар   | Высота не более 0,4 м   |                               |   |  |            |
|                           | опорные поручни   | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                           | откидные поручни <sup>2</sup>                               | наличие   |                               | М4  |  |            |
|                           | зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | ≥ 0,75 x 1,2 м  |                               | М4  |  |            |
|                           | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)     | наличие   |                               | М3  |  |            |
|                           | Раковина:   |   |                               |   |  |            |
|                           | высота раковины   | 0,75 – 0,85 м   |                               | М4, М3  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                          | опорный поручень   | наличие   |                               | М3  |  |            |
|                          | водопроводный кран с рычажной рукояткой  | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                          | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <sup>2</sup> | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                          | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)                                    | $\geq 1,30 \times 0,85$ м                         |                               | М4  |  |            |
|                          | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)                                  | наличие   |                               | М3  |  |            |
|                          | Зеркало поворотное   | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|                          | Писсуар на высоте от пола  | $\leq 0,4$ м или вертикальной формы               |                               | М4  |  |            |
|                          | Душевые:   |   |                               |   |  |            |

| № помеще-ний по плану БТИ  | Наименование элемента объекта                          | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--|--|---|-------------------------------|---|--|------------|
|  | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой      | $\geq 0,9 \times 1,5$ м                           |                               | М4, М3  |  |            |
|  | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)       | 0,5 x 0,5 м, высота от уровня пола 0,45 м         |                               | М4, М3  |  |            |
|  | опорный поручень                                       | наличие   |                               | М4, М3  |  |            |
|  | Система тревожной сигнализации                         | наличие   |                               | М4, М3, М2  |  |            |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых |  |   |                               |   |  |            |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте                       |  |   |                               |   |  |            |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие   |                               | М4, М3, М1, М2  |  |            |
|  | Надписи:   | наличие   |                               | М4, М3, М1, М2  |  |            |
|  | размещение на высоте                                   | $\geq 1,5$ м<br>и $\leq 4,5$ м до уровня пола     |                               | М4, М3, М1, М2  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                          | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                                    |                               | M4, M3, M1, M2  |  |            |
|                          | освещенность  | наличие   |                               | M4, M3, M1, M2  |  |            |
|                          | Указатели, пиктограммы:   | наличие   |                               | M4, M3, M1, M2  |  |            |
|                          | размещение на высоте  | 1,2 – 1,6 м                                       |                               | M4, M3, M1, M2  |  |            |
|                          | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                                    |                               | M4, M3, M1, M2  |  |            |
|                          | освещенность  | наличие   |                               | M4, M3, M1, M2  |  |            |
|                          | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                          | высота размещения   | 1,2 – 1,6 м                                       |                               | M2  |  |            |
|                          | Тактильные таблички у дверей помещений со стороны дверной ручки   | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                          | на кнопках управления лифта   | наличие   |                               | M2  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                          | на кабинах санитарно-бытовых помещений  | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                          | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с «бегущей строкой», факсимильные аппараты | наличие (не менее 1 шт)                           |                               | M1  |  |            |
|                          | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами  | наличие (не менее 1 шт)                           |                               | M2, M1  |  |            |
|                          | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)  | наличие   |                               | M4  |  |            |
|                          | Речевые информаторы и маяки   | наличие   |                               | M2  |  |            |
|                          | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м                                      | наличие   |                               | M2  |  |            |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта                                   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Классификация МГН по группам мобильности <sup>1</sup> | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---|--|------------|
|                          | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации      | наличие   |                               | M1, M2  |  |            |
|                          | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие   |                               | M4, M2, M3, M1  |  |            |
|                          | Индукционная система:   | наличие   |                               | M1  |  |            |
|                          | стационарная  | наличие   |                               | M1  |  |            |
|                          | переносная  | наличие   |                               | M1  |  |            |

<sup>1</sup> Принятые сокращения классификации МГН по группам мобильности (в соответствии со сводом правил «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр):

M1 – люди, не имеющие инвалидности, со сниженной мобильностью;

M2 – инвалиды с нарушением зрения, пользующиеся белой тростью;

M3 – инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

M4 – инвалиды и другие МГН, не относящиеся к группе M2, передвигающиеся на креслах-колясках;

НМ – немобильные люди;

НТ – нетранспортабельные люди;

НО – люди с ограниченной степенью свободы, в том числе люди с психическими отклонениями.

<sup>2</sup> Мероприятия, рекомендованные сводом правил «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения») (СП 59.13330.2020), утвержденным приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр).

## 7. Выводы

---



---



---



---



---



---



---



---

## Приложения:

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

---



---



---

## Члены рабочей группы:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| (должность, Ф.И.О.) | (подпись) |
| (должность, Ф.И.О.) | (подпись) |
| (должность, Ф.И.О.) | (подпись) |

## Представители организации, расположенной на объекте:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| (должность, Ф.И.О.) | (подпись) |
| (должность, Ф.И.О.) | (подпись) |

Управленческое решение согласовано «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол № \_\_)  
 Комиссией (название) \_\_\_\_\_